







FVM číslo:"FF-Polní oprava-1008006915", pořadí FVM:1

Vstupní diagnostika



Výstupní diagnostika



Popis zákroku

- oprava 2ks pájených spojů vývodových pásků s výměnou Jboxu